



# Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER IL DIGITALE, LA CONNETTIVITÀ E LE NUOVE TECNOLOGIE

DIREZIONE GENERALE PER IL DIGITALE E LE TELECOMUNICAZIONI - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

ex Divisione VI - DGTCSI-ISCTI

Circ.- DGTCSI-ISCTI-Div.6-UO/1/B.A./n.2/2024

## ELENCO INDIRIZZI -ALLEGATO

FAS:40189

Oggetto: Modernizzazione del sistema GMDSS. Modifiche al Capitolo IV della SOLAS- Risoluzione MSC. 496 (105) adottata il 28 aprile 2022.

---

Si fa seguito alla Circolare 1/2023 del 2 Marzo 2023, prot.57271, nonché alla Circolare 6/2023 del 27 Novembre 2023 prot 228594 e in relazione all'adempimento della Risoluzione MSC. 496 (105), con la quale sono state adottate modifiche al Capitolo IV della SOLAS, che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2024, si comunica quanto segue.

- Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 2003, n. 130, recante "la regola tecnica per gli impianti radioelettrici installati a bordo delle navi che, in base alle disposizioni vigenti, hanno l'obbligo della dotazione degli impianti previsti dal «sistema globale di soccorso e sicurezza in mare» (GMDSS)";
- vista la legge 23 maggio 1980, n.313 recante l'adesione e all'esecuzione della Convenzione internazionale SOLAS;
- vista la già richiamata Risoluzione MSC. 496 (105), con la quale sono state adottate modifiche al Capitolo IV della SOLAS, che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2024;
- vista la circolare del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto Titolo: Sicurezza della Navigazione- Serie generale 172/2024 del 3 Gennaio 2024, prot. 00868, relativa alla "Modernizzazione del sistema GMDSS - modifiche al Capitolo IV della SOLAS sulle Comunicazioni Radio" disponibile sul sito del CGCCP al link: <https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/circolari.aspx>, con cui sono state emesse opportune disposizioni relativamente alle dotazioni di navi;
- ravvisata la necessità di allineare il decreto ministeriale del 15 aprile 2003, n. 130, alle modifiche apportate dalla Risoluzione MSC. 496 (105), le cui modifiche più rilevanti sono dettagliate nella Circolare del Comando sopra citata,

si dispone che

in sede di visita ispettiva a bordo di unità navali, nelle more della modifica del citato DM 130/03, è fatto obbligo osservare le modifiche introdotte dalla Risoluzione MSC. 496 (105) e, per quanto applicabile, del DM 130/03.

Qualora, all'atto della visita ispettiva a bordo delle unità navali, l'applicazione delle nuove disposizioni possa dar origine a perplessità o problemi di valutazione, l'ispettore

[www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)

Viale America, 201 – 00144 Roma

PEC: [dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it](mailto:dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it) - Dirigente: Vincenzo Maria Di Maro

RIF. e-mail [benedetto.attili@mise.gov.it](mailto:benedetto.attili@mise.gov.it) -Tel. +39 06 5444 2230 – [loredana.lerose@mise.gov.it](mailto:loredana.lerose@mise.gov.it)



potrà consultare la Scrivente Direzione Generale (all'indirizzo pec: [dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it](mailto:dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it) per un parere al riguardo.

La presente Circolare viene pubblicata ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it) - Sezione “**Comunicazioni**” alla voce “**Radio**” > “**Autorizzazioni e licenze**” > “**Servizio radioelettrico marittimo**” alla sottovoce “**Disciplina tecnica inerente le stazioni radioelettriche a bordo delle navi**”).

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Patrizia Catenacci*)

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del  
D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche*

